

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 2217/TM-BV

V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy xét
nghiệm đông máu model: ACLTOP 550 CTS tại
khoa Huyết học truyền máu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 30 tháng 9 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Huyết học truyền máu - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy xét nghiệm đông máu model: ACLTOP 550 CTS bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy xét nghiệm đông máu Model: ACLTOP 550 CTS S/n: 22022119 Hãng sx: Laboratory Nước sx: Mỹ Mã TS: CT-060-2022	Máy lỗi không sử dụng được

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy xét nghiệm đông máu model: ACLTOP 550 CTS bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 11/10/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: CN. Bùi Duy Doanh - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0979.69.55.99

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT. *[Chữ ký]*

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lại Đức Trí