

Số: 2216/TM-BV

Hưng Yên, ngày tháng 9 năm 2026

V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy sóng
xung kích và máy sóng ngắn tại khoa Phục
hồi chức năng

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy sóng xung kích và 01 máy sóng ngắn bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy sóng xung kích Model: Kimatur S/n: 99460 Hãng sx: TUR Nước sx: Đức	Súng cầm tay của máy không sử dụng được
2	Máy sóng ngắn Model: Thermatur S/n: 08136 Hãng sx: TUR Nước sx: Đức	Máy lỗi không sử dụng được

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy sóng xung kích và máy sóng ngắn bị hỏng bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 11/10/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: CN. Bùi Duy Doanh - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0979.69.55.99

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT. 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lại Đức Trí