

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 2218/TM-BV

V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy hấp tiệt trùng 02 cửa và máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 30 tháng 9 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 02 máy hấp tiệt trùng 02 cửa (740 lít) và 01 máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy hấp tiệt trùng 02 cửa (740 lít) Model: Castle Smart S S/n: TR-740-CM16-050116-01 Hãng sx: Getinge Nước sx: Thổ Nhĩ Kỳ	Motor đóng cửa có tiếng kêu lạ, máy nén khí không chạy
2	Máy hấp tiệt trùng 02 cửa (740 lít) Model: Castle Smart S S/n: TR-740-CM16-210817-01 Hãng sx: Getinge Nước sx: Thổ Nhĩ Kỳ	Máy nén khí không chạy, không mở được cửa
3	Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Model: 8XLP S/n: 351348 Hãng sx: 3M Nước sx: Mỹ	Máy báo lỗi E22, E24

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy hấp tiệt trùng 02 cửa và máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 11/10/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: CN. Vũ Huy Hưng - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0988.228.491

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Lại Đức Trí