

Số: 2269/TM-BV
V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa Máy Diode
laze (IPL) của khoa Da liễu (Lần 2)

Hung Yên, ngày 06 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Da liễu - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có Máy Diode laze (IPL) bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng	Ghi chú
1	Máy Diode laze (IPL) Model: Cellec S/n: CCIF17032 Hãng sx: JEISYS Nước sx: Hàn Quốc TS: DA067	Máy không khởi động được	

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa Máy Diode laze (IPL) bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 07/10/2026 đến hết ngày 16/10/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: CN. Đặng Quang Huy - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0947.101.110

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lại Đức Trí