

Số: 2349/TM-BV

Hung Yên, ngày 13 tháng 10 năm 2026

V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy Hệ Thống
Hấp Sấy Nhiệt Độ Thấp model: STERRAD
100S tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy Hệ Thống Hấp Sấy Nhiệt Độ Thấp model: STERRAD 100S bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy Hệ Thống Hấp Sấy Nhiệt Độ Thấp Model: STERRAD 100S S/n: 130163 Hãng sx: JOHNSON Nước sx: Mỹ Mã TS: TS 509	Máy nén khí không chạy, hệ thống rò rỉ khí

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy Hệ Thống Hấp Sấy Nhiệt Độ Thấp model: SETRRAD 100S bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 14/10/2026 đến hết ngày 24/10/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: CN. Vũ Huy Hưng - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0988.228.491

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Thái