

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 2359/TM-BV

V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy siêu âm
 Affiniti 50 và Affiniti 70, Hãng sản xuất: Philips
 tại Bệnh viện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 14 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 02 máy siêu âm Affiniti 70 và 01 máy siêu âm Affiniti 50 Hãng sản xuất: Philips bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
I	Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp	
1	Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò Model: Affiniti 70 S/n : US323F0633 Hãng sx: Philips Nước sx: Mỹ	Máy báo lỗi 005
2	Máy siêu âm tim Model: Affiniti 50 S/n : USN19D0173 Hãng sx: Philips Nước sx: Mỹ	Máy lỗi thanh TGC, đầu dò Linear có nhiều vết đen
II	Trung tâm tim mạch	
3	Máy siêu âm Doppler màu ≥ 3 đầu dò Model: Affiniti 70 S/n: US820F1701 Hãng sx: Philips Nước sx: Mỹ	Máy lỗi phím CW, 2D

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy siêu âm Affiniti 50 và Affiniti 70, Hãng sản xuất: Philips bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 25/10/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Nguyễn Văn Hiền - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0977.983.964

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! #L

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT. *ly*

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Thái