

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 2450/TM-BV

V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy thở, máy
mê kèm thở tại khoa Hồi sức tích cực chống độc,
khoa Gây mê hồi sức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 23 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Hồi sức tích cực chống độc, khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa
khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh
Hung Yên) hiện đang có một số máy thở, Model: Carescape R860; máy gây mê
kèm thở, Model: Aspire 7100, Model: Aespire 7900, Model: Carestation 620 bị
hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
I	Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc	
1	Máy thở Model: Carescape R860 S/n: CBRV00873 Hãng sx: GE Health care Nước sx: Mỹ	Máy báo lỗi không sử dụng được
2	Máy thở Model: Carescape R860 S/n: CBRZ00975 Hãng sx: GE Health care Nước sx: Mỹ	Máy báo lỗi không sử dụng được
3	Máy thở Model: Carescape R860 S/n: CBRZ00977 Hãng sx: GE Health care Nước sx: Mỹ	Máy báo lỗi không sử dụng được

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
4	Máy thở Model: Carescape R860 S/n: CBRV00868 Hãng sx: GE Health care Nước sx: Mỹ	Máy báo lỗi không sử dụng được
II	Khoa Gây mê hồi sức	
1	Máy thở Model: Carescape R860 S/n: CBRV01752 Hãng sx: GE Health care Nước sx: Mỹ	Máy không sử dụng được khi mất điện lưới Chỉ số cài đặt và hiển thị không đồng nhất
2	Máy gây mê kèm thở Model: Aspire 7100 S/n: AMXV00392 Hãng sx: Datex Ohmeda Nước sx: Mỹ	Máy không sử dụng được khi mất điện lưới Chỉ số cài đặt và hiển thị không đồng nhất
3	Máy gây mê kèm thở Model: Aspire 7100 S/n: AMXM00160 Hãng sx: Datex Ohmeda Nước sx: Mỹ	Máy không sử dụng được khi mất điện lưới Chỉ số cài đặt và hiển thị không đồng nhất
4	Máy gây mê kèm thở Model: Aspire 7100 S/n: AMXM00158 Hãng sx: Datex Ohmeda Nước sx: Mỹ	Máy không sử dụng được khi mất điện lưới Chỉ số cài đặt và hiển thị không đồng nhất

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
5	Máy gây mê kèm thở Model: Aspire 7100 S/n: AMXM00179 Hãng sx: Datex Ohmeda Nước sx: Mỹ	Máy không sử dụng được khi mất điện lưới Chỉ số cài đặt và hiển thị không đồng nhất
6	Máy gây mê kèm thở Model: Aspire 7900 S/n: ANCV00234 Hãng sx: Datex Ohmeda Nước sx: Mỹ	Máy không sử dụng được khi mất điện lưới Chỉ số cài đặt và hiển thị không đồng nhất
7	Máy gây mê kèm thở Model: Aspire 7900 S/n: ANCV00233 Hãng sx: Datex Ohmeda Nước sx: Mỹ	Máy không sử dụng được khi mất điện lưới Chỉ số cài đặt và hiển thị không đồng nhất
8	Máy gây mê kèm thở Model: Carestation 620 S/n: SM617180009MA Hãng sx: GE Nước sx: Mỹ	Máy không sử dụng được khi mất điện lưới Chỉ số cài đặt và hiển thị không đồng nhất
9	Máy gây mê kèm thở Model: Carestation 620 S/n: SM617180008MA Hãng sx: GE Nước sx: Mỹ	Máy không sử dụng được khi mất điện lưới Chỉ số cài đặt và hiển thị không đồng nhất

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy thở, Máy gây mê kèm thở bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 24/10/2026 đến hết ngày 4/11/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT. 

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lại Đức Trí