SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 2592/TM-BV
V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa Nguồn sáng nội soi karl storz (hệ thông phẫu thuật nội soi) Tại khoa Gây Mê Phẫu Thuật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 04 tháng 11 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Gây Mê Phẫu Thuật - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có Nguồn sáng nội soi karl storz (hệ thông phẫu thuật nội soi), cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	**Nguồn sáng Karz Storz** Model: Xenon nova 300 S/n: NZ0658707 Hãng sx: Karl Storz Nước sx: Đức Mã TS: TS096	Bật nguồn không sáng

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa Nguồn sáng nội soi karl storz (hệ thông phẫu thuật nội soi) bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 04 /11 /2026 đến hết ngày 14/11 /2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: CN. Đặng Quang Huy - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0947.101.110

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Lại Đức trí