SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH
Số: 2718/TM-BV
V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy siêu âm Affiniti 70, Hãng sản xuất: Philips tại Trung tâm tim mạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 16 tháng 11 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy siêu âm Affiniti 70, Hãng sản xuất: Philips bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy siêu âm Doppler màu ≥ 3 đầu dò Model: Affiniti 70 S/n: US820F1701 Hãng sx: Philips Nước sx: Mỹ	Màn hình tối phía góc trái

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy siêu âm Affiniti 70, Hãng sản xuất: Philips bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 18/11/2026 đến hết ngày 28/11/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Nguyễn Văn Hiển - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0977.983.964

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Lại Đức Trí