

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 323 /TM-BV

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa hệ thống nội  
soi phẫu thuật hãng sản xuất Karl Storz tại  
Bệnh viện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 10 tháng 09 năm 2025

## THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường  
Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có một số hệ thống nội soi phẫu  
thuật hãng sản xuất Karl Storz bị lỗi hoặc hỏng không sử dụng được.

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện  
trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có  
kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa hệ thống nội soi phẫu thuật  
hãng sản xuất Karl Storz cho Bệnh viện.


Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 11/09/2025 đến hết ngày  
22/09/2025.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tống Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết  
bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! <sup>#L-</sup>

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.



Lại Đức Trí