

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: /TM-BV
Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa hệ thống
chụp mạch số xóa nền Model: Allura xper
FD20, hãng sản xuất: Philips/Hà Lan tại Trung
tâm tim mạch.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 hệ thống chụp mạch số xóa nền Model: Allura xper FD20, hãng sản xuất: Philips/Hà Lan có khối Review Module hoạt động chập chờn lúc được lúc không.

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa hệ thống chụp mạch số xóa nền Model: Allura xper FD20, hãng sản xuất: Philips/Hà Lan tại Trung tâm tim mạch cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 02/10/2025 đến hết ngày 13/10/2025.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tống Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! *HL*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, VTTBYT. *[Signature]*

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lại Đức Trí