

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TM-BV

Hung Yên, ngày tháng 11 năm 2025

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy siêu âm  
Model: Affiniti 50, hãng sản xuất: Philips của  
Trung tâm tim mạch.

**THƯ MỜI QUAN TÂM**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy siêu âm Model: Affiniti 50, hãng sản xuất: Philips bị hỏng cụ thể như sau:

| STT | Tên thiết bị hỏng  | Tình trạng hỏng  |
|-----|--|--|
| 1   | Máy siêu âm chuyên tim mạch<br>Model: Affiniti 50<br>S/n: USO 1902766<br>Hãng sx: Philips<br>Nước sx: Mỹ | Màn hình hoạt động chập chờn, thỉnh thoảng bị mờ nửa dưới màn hình |

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa và báo giá sửa chữa máy siêu âm Model: Affiniti 50, hãng sản xuất: Philips bị hỏng trên của Trung tâm tim mạch cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 12/11/2025 đến hết ngày 23/11/2025.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lại Đức Trí