

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: /TM-BV  
Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa Bộ xử lý ảnh  
thuộc Hệ thống nội soi tiêu hóa khoa Thăm dò  
chức năng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày tháng 11 năm 2025

**THƯ MỜI QUAN TÂM**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Khoa Thăm dò chức năng - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 02 Hệ thống nội soi tiêu hóa, hãng sản xuất: Fujifilm bị lỗi, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng thiết bị
1	Bộ xử lý hình ảnh Model: VP-3500HD Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản S/n: 1V609K907	Không nhận dây soi
2	Bộ xử lý hình ảnh Model: VP-3500HD Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản S/n: 1V609K908	Không nhận dây soi

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa và báo giá sửa chữa 02 Bộ xử lý ảnh thuộc 02 Hệ thống nội soi tiêu hóa khoa Thăm dò chức năng cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 29/11/2025 đến hết ngày 08/12/2025.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lại Đức Trí**