

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN  
**BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH**

Số: /TM-BV  
Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa đầu camera  
Full HD TH100, Hãng sản xuất: Karl Storz của  
khoa Gây mê hồi sức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày tháng 03 năm 2026

**THƯ MỜI QUAN TÂM**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 đầu camera Full HD TH100, Hãng sản xuất: Karl Storz thuộc Hệ thống nội soi phẫu thuật ổ bụng bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng	Ghi chú
1	<b>Đầu camera Full HD</b> Model: TH100 S/n: XT880866H Hãng sx: Karl Storz Nước sx: Đức	Báo lỗi Camera Head Disconneted	Thuộc Hệ thống nội soi phẫu thuật ổ bụng mã TS: DA066

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa đầu camera Full HD TH100, Hãng sản xuất: Karl Storz của khoa Gây mê hồi sức cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 10/03/2026 đến hết ngày 20/03/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tống Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! #L

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT. *ba*

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lại Đức Trí**