

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: /TM-BV  
Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy siêu âm  
Doppler xuyên sọ tại khoa Thần kinh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày tháng 03 năm 2026

## THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy siêu âm Doppler xuyên sọ tại khoa Thần kinh bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy siêu âm Doppler xuyên sọ Model: Digi-Lite S/n: 80117007 Hãng sx: Rimed Nước sx: ISRAEL Mã tài sản: DA057	Máy lỗi phần mềm

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy siêu âm Doppler xuyên sọ tại khoa Thần kinh cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 31/03/2026 đến hết ngày 06/04/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tống Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! *HTL*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT. *HTL*

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lại Đức Trí