

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: /TM-BV

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa xe ô tô cứu thương (BKS: 17A-004.11, BKS: 17A-002.56, BKS: 17A-002.77) hãng sản xuất Hyundai tại Bệnh viện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày tháng 3 năm 2026

**THƯ MỜI QUAN TÂM**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có một số xe ô tô cứu thương bị hỏng, cụ thể như sau:

| STT | Tên thiết bị hỏng   | Tình trạng hỏng  | Đơn vị sử dụng               |
|-----|---|--|------------------------------|
| 1   | Xe ô tô cứu thương BKS: 17A-004.11<br>Hãng sản xuất: Hyundai<br>Model: Starex | Bóng đèn cos bên lái, bóng đèn phanh và đèn lùi không sáng.<br>Động cơ xe có hiện tượng bó máy.<br>Trợ lực lái có tiếng kêu.<br>Điều hòa sau bị rò nước. | Trung tâm cấp cứu ngoại viện |
| 2   | Xe ô tô cứu thương BKS:17A-002.56<br>Hãng sản xuất: Hyundai<br>Model: Starex  | Gầm xe có tiếng kêu bất thường.<br>Bóng đèn cos bên phụ, đèn phanh, đèn lùi không sáng.  | Trung tâm cấp cứu ngoại viện |
| 3   | Xe ô tô cứu thương BKS:17A-002.77<br>Hãng sản xuất: Hyundai<br>Model: Starex  | Công tơ mét không chạy khi hoạt động.<br>Máy có tiếng kêu lớn.   | Trung tâm cấp cứu ngoại viện |

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa và báo giá sửa chữa xe ô tô cứu thương (BKS: 17A-004.11, BKS: 17A-002.56, BKS: 17A-002.77) hãng sản xuất Hyundai trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 18/03/2026 đến hết ngày 26/03/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ks.Đinh Ngọc Thái - phòng Quản trị, số điện thoại: 0392014414.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! 

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, QT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Thái**