

Số: 515 /TM-BV

Hưng Yên, ngày 02 tháng 4 năm 2026

Về việc kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị  
tại trạm XLNT của Bệnh viện.

## THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có một số thiết bị hỏng tại trạm XLNT thuộc khoa KSNK, cụ thể như sau:

STT	Tên máy	Hãng máy	Nước sản xuất	Type/Model	Công suất	Hiện trạng	Đơn vị sử dụng
1	Máy khuấy số 1	Faggiolati pumps S.p.A Macerata	Italy	6M30A609T1-4T6KA0	2,3 Kw	Hoạt động không bình thường, kêu to	Khoa KSNK
2	Máy khuấy số 2	Grampus PumpPs	Taiwan	RM-325	2,3 Kw	Cụt cánh	Khoa KSNK
3	Máy khuấy số 3	Faggiolati pumps S.p.A Macerata	Italy	6M30A609T1-4T6KA0	1,5Kw	Cháy	Khoa KSNK
4	Máy khuấy số 4	Grampus PumpPs	Taiwan	RM-325	1,5Kw	Cụt cánh	Khoa KSNK
5	Bơm ôn lưu 1	EIM Submersible pump	japan	SH-83B	2,2Kw	Hoạt động không bình thường	Khoa KSNK
6	Bơm ôn lưu 2	EIM Submersible pump	japan	SH-83B	2,2Kw	Hỏng van 1 chiều	Khoa KSNK
7	Bơm AS 1	EIM Submersible pump	japan	SH - 108 B	5,5Kw	Hoạt động không bình thường, có tiếng kêu lạ	Khoa KSNK
8	Bơm AS 2	EIM Submersible pump	japan	SH - 108 B	5,5Kw	Hỏng kêu to	Khoa KSNK

STT	Tên máy	Hãng máy	Nước sản xuất	Type/Model	Công suất	Hiện trạng	Đơn vị sử dụng
9	Bơm bùn 1	EIM Submersible pump	japan	SH-83B	2,2Kw	Hoạt động không bình thường	Khoa KSNK
10	Bơm bùn 2	EIM Submersible pump	japan	SH-83B	2,2Kw	Khi hoạt động máy có tiếng kêu lạ	Khoa KSNK
11	Máy thổi khí số 1	SSR	japan	150	30Kw	Có tiếng kêu lạ bất thường	Khoa KSNK
12	Máy thổi khí số 2	SSR	japan	150	30Kw	Hoạt động không bình thường, kêu to	Khoa KSNK
13	Máy thổi khí số 3	SSR	japan	150	30Kw	Hoạt động không bình thường, kêu to	Khoa KSNK
14	Bơm định lượng đường	ETATRON D.S.S.P.A	Italy	BP0431BA00900		Hoạt động không bình thường, kêu to	Khoa KSNK
15	Bơm định lượng Javel	OBL	Italy	M155PPSV	0,25Kw	Tắc không đẩy hóa chất	Khoa KSNK
16	Bơm định lượng PAC					Họa động có tiếng kêu lạ	Khoa KSNK
17	Hệ thống điện điều khiển					Hoạt động không bình thường, các tiếp điểm lỏng	Khoa KSNK
18	Vi sinh					Có hiện tượng sủi bọt do mật độ vi sinh thấp	Khoa KSNK

Đề giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, bảo dưỡng Bệnh viện trân trọng kính mời các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật đánh giá tình trạng thiết bị tại trạm XLNT cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 01/4/2026 đến hết ngày 10/4/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: K.S Nguyễn Quốc Khánh - phòng Quản trị, số điện thoại: 078 999 2979.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, QT.



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Thái**