

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: /TM-BV

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa xe ô tô cứu
thương (BKS: 17A-004.57, BKS: 17A-002.85)
hãng sản xuất Hyundai tại Bệnh viện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường
Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có một số xe ô tô cứu thương bị hỏng,
cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng	Đơn vị sử dụng
1	Xe ô tô cứu thương BKS: 17A-004.57 Hãng sản xuất: Hyundai Model: Starex	Bị chảy dầu ở hệ thống phanh	Trung tâm cấp cứu ngoại viện
2	Xe ô tô cứu thương BKS:17A-002.85 Hãng sản xuất: Hyundai Model: Starex	Xe khó tăng tốc Má phanh trước bị mòn	Trung tâm cấp cứu ngoại viện

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện
trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có
kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa và báo giá sửa chữa xe ô
tô cứu thương (BKS: 17A-004.57, BKS: 17A-002.85) hãng sản xuất Hyundai
trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày
23/4/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Đinh Ngọc Thái - phòng Quản trị, số điện
thoại: 0392014414.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! ✍

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, QT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Thái

