

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: /TM-BV

V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy siêu âm
Affiniti 50 và Affiniti 70, Hãng sản xuất: Philips
tại Bệnh viện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày tháng 06 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có một số máy siêu âm hãng sản xuất: Philips bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng	Đơn vị sử dụng
1	Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò Model: Affiniti 70 S/n : US323F0633 Hãng sx: Philips Nước sx: Mỹ Mã TS: PTSN-028-2023	Máy báo lỗi 005	Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp
2	Máy siêu âm tim Model: Affiniti 50 S/n : USN19D0173 Hãng sx: Philips Nước sx: Mỹ Mã TS: PTSN-118-2020	Lỗi thanh TGC, đầu dò Linear có nhiều vết đen	Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp
3	Máy siêu âm Doppler màu ≥ 3 đầu dò Model: Affiniti 70 S/n: US820F1701 Hãng sx: Philips Nước sx: Mỹ Mã TS: CT-040-2021	Phím CW, 2D kém nhạy	Trung tâm tim mạch

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy siêu âm Affiniti 50 và Affiniti 70, Hãng sản xuất: Philips bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 24/06/2026 đến hết ngày 05/07/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tống Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết
bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! *HL*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT. *✓*

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lại Đức Trí