

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: /TM-BV

V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa Máy tiết khuẩn  
nhiệt độ thấp tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày tháng 08 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 Máy tiết khuẩn nhiệt độ thấp bị hỏng, cụ thể như sau:

| STT | Tên thiết bị hỏng                                                                        | Tình trạng hỏng      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Máy tiết khuẩn nhiệt độ thấp<br>Model: 8XLP<br>S/n: 351348<br>Hãng sx: 3M<br>Nước sx: Mỹ | Máy báo lỗi E22, E24 |

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa Máy tiết khuẩn nhiệt độ thấp bị hỏng của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 07/08/2026 đến hết ngày 17/08/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: CN. Vũ Huy Hưng - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0988.228.491

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lại Đức Trí