

Số: /TM-BV
V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa Hệ thống chụp
cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Hung Yên, ngày tháng 08 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng	Ghi chú
1	Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Model: Magnetom Essenza S/n: 139356 Hãng sx: Siemens Nước sx: Trung Quốc	Hệ thống báo lỗi không hoạt động được.	

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa chữa Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 27/08/2026 đến hết ngày 10/09/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ks. Nguyễn Viết Cường - Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0904.715.260

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lại Đức Trí