

Số: /TM-BV

Hung Yên, ngày tháng 01 năm 2026

V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa Holter huyết áp có 10 đầu ghi, hãng sản xuất GE tại Trung tâm tim mạch.

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 04 Holter huyết áp, hãng sản xuất GE bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Holter huyết áp Model: Tonoport V S/n: Tono17708 Hãng sản xuất: GE Nước sx: Đức	Máy không đo được huyết áp
2	Holter huyết áp Model: Tonoport V S/n: Tono17669 Hãng sản xuất: GE Nước sx: Đức	Máy không đo được huyết áp
3	Holter huyết áp Model: Tonoport V S/n: Tono17689 Hãng sản xuất: GE Nước sx: Đức	Máy không đo được huyết áp
4	Holter huyết áp Model: Tonoport V S/n: Tono17690 Hãng sản xuất: GE Nước sx: Đức	Máy không đo được huyết áp

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa và báo giá sửa chữa Holter huyết áp, hãng sản xuất GE hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 22/01/2026 đến hết ngày 31/01/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tống Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! *HL*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT. *HL*

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lại Đức Trí