

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TM-BV

Hung Yên, ngày tháng 02 năm 2026

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa Dao mổ điện
cao tần ESU-X300NT, hãng sản xuất:
GEISTER tại khoa Gây mê hồi sức.

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 Dao mổ điện cao tần ESU-X300NT, hãng sản xuất: GEISTER tại khoa Gây mê hồi sức bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng	Ghi chú
1	Dao mổ điện cao tần Model: ESU-X300NT S/n: 7250G-05/13 Hãng sx: GEISTER Nước sx: Đức	Máy báo lỗi ERR37	Thuộc hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng mã tài sản: TS137

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa Dao mổ điện cao tần ESU-X300NT, hãng sản xuất: GEISTER tại khoa Gây mê hồi sức cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 07/02/2026 đến hết ngày 27/02/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tống Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! *HT*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT. *HT*

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lại Đức Trí