

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 315 /TM-BV

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa dây nội soi
dạ dày hãng sản xuất Fujifilm/Nhật tại khoa
Nội tiêu hóa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 09 tháng 09 năm 2025

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Nội tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530,
Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 dây
nội soi dạ dày bị lỗi cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị	Ghi chú
1	Dây nội soi dạ dày Model: EG-530WR S/n: 2G361K785 Hãng sx: Fujifilm Nước sx: Nhật Bản	Hình ảnh soi bị nhiễu không nhìn rõ

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện
trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có
kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa Dây nội soi dạ dày hãng
sản xuất Fujifilm/Nhật tại khoa Nội tiêu hóa cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 10/09/2025 đến hết ngày
19/09/2025.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trưởng Giang - phòng Vật tư – Thiết
bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT



Lại Đức Trí