

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 290 /TM-BV

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa bơm tiêm
điện, máy truyền dịch hãng sản xuất B.Braun
tại Bệnh viện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 04 tháng 09 năm 2025

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có một số bơm tiêm điện, máy truyền dịch hãng sản xuất B.Braun tại Bệnh viện bị lỗi hoặc cảnh báo lỗi không thể sử dụng được.

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa các bơm tiêm điện, máy truyền dịch hãng sản xuất B.Braun cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 05/09/2025 đến hết ngày 16/09/2025.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! ^{H₂}

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

