

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TM-BV

Hung Yên, ngày tháng 10 năm 2025

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy đo khúc xạ mắt tại khoa Mắt.

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy đo khúc xạ mắt bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị	Tình trạng hỏng
1	Máy đo khúc xạ mắt Model: ACCUREF8001 Hãng sx: SHIN - NIPPON Nước sx: Nhật Bản S/n: Y9AE4042	Máy bị sai lệch chỉ số khúc xạ

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa và báo giá sửa chữa máy đo khúc xạ mắt tại khoa Mắt cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 31/10/2025 đến hết ngày 10/11/2025.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lại Đức Trí