

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 625/TM-BV

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy chụp cắt lớp vi tính SOMATOM Scope Power hãng sản xuất Siemens tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 04 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy chụp cắt lớp vi tính SOMATOM Scope Power hãng sản xuất Siemens khi Check up máy báo lỗi, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng thiết bị
1	Máy chụp cắt lớp vi tính Model: SOMATOM Scope Power Hãng sản xuất: Siemens Nước sản xuất: Đức S/n: 92973	Khi Check up máy báo lỗi

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa và báo giá sửa chữa máy chụp cắt lớp vi tính SOMATOM Scope Power hãng sản xuất Siemens tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 05/11/2025 đến hết ngày 14/11/2025.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Lại Đức Trí