

Số: /TM-BV  
Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy đo khúc xạ  
mắt tại khoa Mắt.

Hung Yên, ngày tháng 11 năm 2025

## THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy đo khúc xạ mắt bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị	Tình trạng hỏng
1	Máy đo khúc xạ mắt Model: ACCUREF8001 Hãng sx: SHIN - NIPPON Nước sx: Nhật Bản S/n: Y9AE4042	Máy bị sai lệch chỉ số khúc xạ

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa và báo giá sửa chữa máy đo khúc xạ mắt tại khoa Mắt cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 27/11/2025 đến hết ngày 07/12/2025.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trưởng Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! <sup>#L</sup>

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lại Đức Trí**