

Số: /TM-BV
Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy khoan
xương Primado2, hãng sản xuất: Nakamishi Inc
tại khoa Gây mê hồi sức.

Hưng Yên, ngày tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy khoan xương Primado2, hãng sản xuất: Nakamishi Inc bị lỗi, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng thiết bị
1	Máy khoan xương Model: Primado2 Hãng sản xuất: Nakamishi Inc Nước sản xuất: Nhật Bản S/n: A7201205	Tay khoan không quay

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa và báo giá sửa chữa máy khoan xương Primado2, hãng sản xuất: Nakamishi Inc tại khoa Gây mê hồi sức cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 20/11/2025 đến hết ngày 30/11/2025.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tống Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lại Đức Trí