

Số: /TM-BV  
Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy chụp  
cộng hưởng từ 1.5 Tesla, hãng sản xuất:  
Siemens tại Bệnh viện

Hưng Yên, ngày tháng 12 năm 2025

## THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla, hãng sản xuất: Siemens bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị	Tình trạng hỏng
1	Máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Model: Magnetom Essenza S/n: 139356 Hãng sx: Siemens Nước sx: Trung Quốc Mã tài sản: NR-002-2019	- Máy báo lỗi không cho chụp - Bộ lưu điện báo lỗi

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn và báo giá sửa chữa 01 máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla, hãng sản xuất: Siemens bị hỏng tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 24/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! #L

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lại Đức Trí**