

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 211/TM-BV

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy cộng hưởng  
từ 1.5 Tesla tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và  
Điện quang can thiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**THƯ MỜI QUAN TÂM**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla, hãng sản xuất Siemens, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy cộng hưởng từ Model: Magmetom S/n: 139356 Hãng sản xuất: Siemens Nước sx: Trung Quốc	Hình ảnh chụp cột sống nhiều

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa và báo giá sửa chữa máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla, hãng sản xuất Siemens hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 31/01/2026 đến hết ngày 08/02/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Lại Đức Trí