

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: /TM-BV

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy X quang
di động Optima XR240/GE tại khoa Hồi sức
tích cực chống độc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa
chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện
đang có 01 máy X quang di động Optima XR240/GE bị hỏng cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị	Ghi chú
1	Máy X Quang di động Model: Optima XR240 S/n: DF2402000077WK Hãng sx: GE Nước sx: Mỹ	Máy bật không lên, màn hình bị vỡ

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện
trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có
kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn và báo giá sửa chữa máy X quang di
động Optima XR240/GE tại khoa Hồi sức tích cực chống độc cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 19/03/2026 đến hết ngày
29/03/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tống Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết
bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lại Đức Trí