

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: /TM-BV

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy theo dõi bệnh nhân hãng sản xuất: Nihon Kohden tại khoa Gây mê hồi sức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày tháng 04 năm 2026

**THƯ MỜI QUAN TÂM**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 02 máy theo dõi bệnh nhân hãng sản xuất: Nihon Kohden bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	<b>Máy theo dõi bệnh nhân</b> Model: PVM 2701 S/n: 05781 Hãng sx: Nihon Kohden Nước sx: Nhật Bản	Máy báo lỗi NIBP Zero Calibrating
2	<b>Máy theo dõi bệnh nhân</b> Model: BSM3562 S/n: 02702 Hãng sx: Nihon Kohden Nước sx: Nhật Bản	Máy báo lỗi ECG Module Error

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy theo dõi bệnh nhân hãng sản xuất: Nihon Kohden tại khoa Gây mê hồi sức cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 09/04/2026 đến hết ngày 19/04/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! *HL*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT. *HL*

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lại Đức Trí**