

Số: /TM-BV
Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa xe ô tô 29 chỗ
hãng sản xuất Hyundai tại Bệnh viện.

Hung Yên, ngày tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có một số xe ô tô cứu thương bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng	Đơn vị sử dụng
1	Xe ô tô cứu thương BKS: 17A-00229 Hãng sản xuất: Hyundai Model: County	Điều hòa không mát	Phòng Tổ chức hành chính

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa và báo giá sửa chữa xe ô tô cứu thương (BKS: 17A-00229) hãng sản xuất Hyundai trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 24/4/2026 đến hết ngày 06/5/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Đinh Ngọc Thái - phòng Quản trị, số điện thoại: 0392014414.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! *f*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, QT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Thái