

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: /TM-BV

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa Bộ lưu điện  
của Hệ thống xạ trị tại Trung tâm ung bướu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày tháng 05 năm 2026

## THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530,  
Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 Bộ  
lưu điện của Hệ thống xạ trị bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	<b>Bộ lưu điện (Thuộc Hệ thống xạ trị)</b> Model: ULN 602C S/n: U18030241213 Hãng sx: Up select Nước sx: Đài Loan	Máy báo lỗi Error: Code 4

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện  
trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có  
kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa Bộ lưu điện của Hệ thống  
xạ trị tại Trung tâm ung bướu cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 07/05/2026 đến hết ngày  
17/05/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết  
bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lại Đức Trí**