

Số: /TM-BV
Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa Máy X
quang cận chóp của khoa Răng hàm mặt.

Hung Yên, ngày tháng 05 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Răng hàm mặt - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 Máy X quang cận chóp bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy X quang cận chóp Model: PREVA S/n: DK22383 Hãng sx: MIDMARK Nước sx: Mỹ	Cảm biến IO báo lỗi

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa Máy X quang cận chóp bị hỏng của khoa Răng hàm mặt cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 29/05/2026 đến hết ngày 07/06/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! *HL*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT. *HL*

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lại Đức Trí