

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: /TM-BV

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy khoan  
xương và Hệ thống phẫu thuật nội soi tiết niệu  
tại khoa Gây mê hồi sức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày tháng 06 năm 2026

**THƯ MỜI QUAN TÂM**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530,  
Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 02 Máy  
khoan xương và 01 Hệ thống phẫu thuật nội soi tiết niệu bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	<b>Khoan xương điện đa năng</b> Model: Acculan 3Ti S/n: 002804 Hãng sx: B.Braun Nước sx: Đức	Tay khoan không quay
2	<b>Máy khoan xương</b> Model: PRIMADO2 S/n: A7201205 Hãng sx: Nakamishi INC Nước sx: Nhật Bản	Tay khoan không quay
3	<b>Nguồn sáng (Thuộc hệ thống nội soi tiết niệu)</b> Model: Power Led 175 S/n: WT 10797 Hãng sx: Karl Storz Nước sx: Đức	Nguồn sáng không sáng

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện  
trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có  
kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy khoan xương và Hệ  
thống phẫu thuật nội soi tiết niệu tại khoa Gây mê hồi sức cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 09/06/2026 đến hết ngày 21/06/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tống Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! *HL*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT. *HL*

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lại Đức Trí**