

Số: /TM-BV

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa Máy X  
quang cận chóp của khoa Răng hàm mặt.

Hung Yên, ngày tháng 06 năm 2026

## THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Răng hàm mặt - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530,  
Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 Máy  
X quang cận chóp bị hỏng, cụ thể như sau:

| STT | Tên thiết bị hỏng   | Tình trạng hỏng     |
|-----|---|---------------------|
| 1   | Máy X quang cận chóp<br>Model: PREVA<br>S/n: DK22383<br>Hãng sx: MIDMARK<br>Nước sx: Mỹ | Cảm biến IO báo lỗi |

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện  
trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có  
kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa Máy X quang cận chóp bị  
hỏng của khoa Răng hàm mặt cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 11/06/2026 đến hết ngày  
21/06/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết  
bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! *TL*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT. *TL*

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lại Đức Trí**