

Số: /TM-BV

Hung Yên, ngày tháng 06 năm 2026

V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa Máy tiệt khuẩn  
nhiệt độ thấp tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

### THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Model: 8XLP S/n: 351348 Hãng sx: 3M Nước sx: Mỹ	Máy báo lỗi E22, E24

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bị hỏng của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 20/06/2026 đến hết ngày 28/06/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tống Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lại Đức Trí**