

Số:1301/TM-BV

Hưng Yên, ngày 01 tháng 7 năm 2026

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa Máy CT mô
phỏng tại khoa Xạ trị - Trung tâm ung bướu

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Xạ trị - Trung tâm ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa
chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện
đang có 01 Máy CT mô phỏng bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy CT mô phỏng Model: Optima CT540 S/n: 5122080-12 Hãng sx: GE Nước sx: Mỹ/Trung Quốc	Máy bị chảy dầu

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện
trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có
kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa Máy CT mô phỏng bị
hỏng của khoa Xạ trị - Trung tâm ung bướu cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày
10/07/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết
bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Lại Đức Trí