

Số: /TM-BV
V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa 02 máy hút chân
không thuộc hệ thống khí trung tâm

Hung Yên, ngày tháng 08 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Phòng Vật tư- Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 02 máy hút chân không thuộc hệ thống khí trung tâm

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng	Ghi chú
1	02 Máy hút chân không Model:PS250 Hãng sx:ILMVAC GMBH Nước sx: Đức	- Cánh gạt mòn, cong vênh - Trục quay mòn , cọng vênh - Bộ tỏa nhiệt mòn, hư hỏng - Bộ lọc tách dầu hư hỏng - Lõi bơm hút mòn - Van 1 chiều hư hỏng, van chặn dầu, bạc đệm, vòng bi mòn, hư hỏng	Thuộc hệ thống khí trung tâm Mã TS:TS1200

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa 02 máy hút chân không thuộc hệ thống khí trung tâm trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 07/08/2026 đến hết ngày 17/08/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: CN. Vũ Huy Hưng - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0988.228.491

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lại Đức Trí