

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 1919TM-BV
V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa Dây nội soi dạ
dày Khoa Thăm dò chức năng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 07 tháng 9 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Thăm dò chức năng - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 Dây nội soi dạ dày hồng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hồng	Tình trạng hồng
1	Dây nội soi dạ dày Model: EG-530WR S/n: 7G361K565 Hãng sx: Fujifilm Nước sx: Nhật Bản	Hình ảnh nội soi chụp chôn, nhiều. Dây soi bị rò rỉ, cao su bảo vệ bộ phận uốn cong bị thủng.

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp, công ty sửa chữa thiết bị y tế tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa Dây nội soi hồng của Khoa Thăm dò chức năng.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 07/09/2026 đến hết ngày 17/09/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Nguyễn Viết Cường - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0904715260

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lại Đức Trí