

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 2454/TM-BV

V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy màn hình
karl storz (hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng)
model: 9627NB/KS-27 Tại khoa Gây Mê Phẫu
Thuật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 23 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Gây Mê Phẫu Thuật - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy Màn Hình Karl Storz (Hệ Thống Phẫu Thuật Nội Soi Ổ Bụng), cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy Màn Hình Karz Storz Model: 9627 NB/KS-27 S/n: C3482ZT052 Hãng sx: Karl Storz Nước sx: Đức Mã TS: DA 066	Màn hình Karl Storz không nhận tín hiệu

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy màn hình karl storz Model: 9627nb/ks-27 bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 26 /10 /2026 đến hết ngày 4/11 /2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: CN. Đặng Quang Huy - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0947.101.110

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lại Đức Trí